

## Relazione generale

codice documento: **15969.PP.GEN.00.RG.001**

rev: **R00** pag 7/35

### 3 RILIEVO FOTOGRAFICO





## Relazione generale

codice documento: **15969.PP.GEN.00.RG.001**

rev: **R00** pag 8/35



Figura 3 - Vista del parcheggio pubblico adiacente all'attuale Pronto Soccorso di Fano



Figura 4 - Vista del parcheggio pubblico adiacente all'attuale Pronto Soccorso di Fano, sullo sfondo l'ingresso del P.S.



## Relazione generale

codice documento: **15969.PP.GEN.00.RG.001**

rev: **R00** pag 9/35



Figura 5 - Vista del parcheggio pubblico adiacente all'attuale Pronto Soccorso di Fano; sullo sfondo l'edificio residenziale presente sul lato sud – est della macro area 2.



Figura 6 - Vista dell'area "a verde" posta a nord est del nosocomio

## Relazione generale

codice documento: **15969.PP.GEN.00.RG.001**

rev: **R00** pag 10/35



Figura 7 - Vista, dall'interno dell'area ospedaliera, del confine con l'adiacente area "a verde". Sono presenti: isola ecologica, deposito gas medicali e centrale termica.



Figura 8 - Vista dell'ingresso al presidio ospedaliero su Viale V. Veneto.