



Legenda

- Gradino morfologico riconducibile a forme di dissesti gravitativi principali anche se quiescenti o inattive e comunque a cinematisimo lento.
- Gradino morfologico riconducibile a nicchie di distacco dei movimenti più attivi.
- Gradino morfologico poco evidente riconducibile a forme di deformazione plastica delle coltri a cinematisimo da lento a molto lento.
- Area interessata da scorrimenti roto-tralastivi superficiali attivi o quiescenti.
- Deformazioni plastiche delle coltri - scivolamenti planari delle coltri sul substrato a cinematisimo da lento a molto lento.
- Erosione superficiale concentrata.
- Limite delle aree classificate a rischio idrogeologico nell'ambito del PAI dall'Autorità di Bacino della Regione Marche.
- Affioramento del substrato argillo-marnoso plio-pleistocenico.
- Riperti antropici.
- Area di discarica per rifiuti non pericolosi.

Legend for symbols:

- CPT6 Penetrometrie statiche
- Pd8 Sondaggi geognostici
- Pd21 Sondaggi con piezometri
- Pd20 Sondaggi con inclinometri
- Pd24 Down-hole
- Sa3 Sondaggi per caratterizzazione ambientale
- Sondaggi per progettazione preliminare (P: piezometri; I: inclinometri)
- Profili tomografie elettriche (PL1: profilo longitudinale; PT3: profili trasversali)
- Traccia di sezione



**ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA I COMUNI**





Regione Marche
Provincia di Ancona

**Ampliamento Discarica per Rifiuti non Pericolosi
di Corinaldo**

PROGETTO DEFINITIVO

N. Elab.	Titolo Elaborato	Formato
B.2	CARTA GEOMORFOLOGICA CON UBICAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE	A1
		Scala
		1:2.000

Progettisti

TerraDat@
STUDIO DI GEOLOGIA
BALDELLI GEOL. PIERAMELIO

Timbro e Firma

Descrizione	Data	Preparato	Controllato	Approvato
Emissione	16/07/12	Geol. F. Bernardini	Geol. P. Baldelli	Geol. P. Baldelli
Revisione				

È vietata, ai sensi di legge, la divulgazione e la riproduzione del presente documento senza la preventiva autorizzazione